

Инструкция по применению

Электронные кухонные весы мод. 6837

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ:

Пластина из термостойкого стекла

Предел измерения: 5 кг

Градация: 1 г.

LCD дисплей---26 мм

Функция TARE (установка на 0 при взвешивании с чашей или с другой емкостью)

Автоматическое выключение

Звуковой сигнал в случае перегрузки

Звуковой сигнал в случае разрядки батарейки питания

Питание : 4 батарейки AAA (прилагаются к весам)



Использование :

1. Откройте находящийся на задней части весов отсек для батареек и установите батарейки согласно полярности.
2. Установите весы на жесткую, ровную поверхность.
3. Включите весы
4. Немного подождите
5. Осуществите взвешивание.
6. Измерение дополнительного веса:
Нажмите кнопку TARE, осуществите такие же, как и при включении весов , действия.
7. Единица измерения переключается на весах: гр/кг или oz/Lb.

Сигналы об ошибках:

- 1.) Сигнал о разрядке батареек.
- 2.) Сигнал об ошибке: вес продукта , который Вы желаете взвесить превышает 5 кг, или же то, что взвешивание Вы пытаетесь осуществить до появления надписи со значением "0,0 kg"

Важные советы:

- 1.) Не пользуйтесь сильными чистящими веществами!
- 2.) Оберегайте весы от попадания влаги!



H-658

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца

со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки) .
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,
2400-Дунаоаварош , Венгрия



Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____